

## Заключение

Наименование ОСИ: Реконструкция административного здания под торгово-офисный центр

Фактический адрес ОСИ: Московский пр. 94

Общественный инспектор: Карпушина А.В.

Район: Московский

Дата осмотра: 9.12.14.

### Пример заполнения

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны объекта*	Наличие зоны, состояние доступности зоны на момент проведения обследования, фактические параметры	Фотография зоны объекта. Не более 2 на зону.	Описание причины не доступности	Рекомендации, примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Пути пешеходного движения				
2	Оборудование зоны перед входным узлом с улицы				
3.	Входной узел				

4	Холл, вестибюль внутри здания	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках	 		
5	Пути движения внутри здания	Частично доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			

6.	Зона обслуживания				
7	Санитарно-гигиенические помещения	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			
8	Доступность по этажам	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			
9	Автостоянка				
2. 3. 4. 5.	В здание, не попасть.				

Примечание: Доступность здания заполняется комплексно, целиком, есть определения, полностью доступно (без посторонней помощи), частично доступно (с чьей-то помощью, сопровождающим), не доступно (даже с сопровождающим).

. Лестница ширина от 4 метра разделяется поручнем.

