

## Заключение

Наименование ОСИ: Административно бытовой комплекс

Фактический адрес ОСИ: Пр. Юрия Гагарина д.34

Общественный инспектор: Карпушина А.В.

Район: Московский

Число осмотра: 9.12.14.

### Пример заполнения

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны объекта*	Наличие зоны, состояние доступности зоны на момент проведения обследования, фактические параметры	Фотография зоны объекта. Не более 2 на зону.	Описание причины доступности	Рекомендации, примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Пути пешеходного движения	Доступно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске			
2	Оборудование до входного узла на улице	Не доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, даже с сопровождающим			
3.	Входной узел	Не доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках		Крутой металлического пандус перед дверью	Продление металлического пандуса

					
4	Холл, вестибюль внутри здания	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			
5	Пути движения внутри здания	Частично доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках		Двухэтажное здание. Лестница. На втором этаже столовая	
6.	Зона обслуживания	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			
7	Санитарно-гигиенические помещения	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			

					
8	Доступность по этажам	Не доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках		1 этаж. Доступен. Здание 2 этажа, зона обслуживания на 1 этажах. Двухэтажное здание. Лестница. На втором этаже столовая	

9	Автостоянка	Доступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках			
2. 3. 4. 5.	В здание, не попасть.				

Примечание: Доступность здания заполняется комплексно, целиком, есть определения, полностью доступно (без посторонней помощи), частично доступно (с чьей-то помощью, сопровождающим), не доступно (даже с сопровождающим).

. Лестница ширина от 4 метра разделяется поручнем.